



OPSHAUG BETONG AS
Bygdavegen 526
6200 STRANDA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristin Eide, 71 25 84 33

Tilsyn ved Opshaug Betong AS i Stranda kommune - Inspeksjonsrapport 2024.033.I.SFMR

Denne rapporten gir resultatet fra inspeksjonen gjennomført 13. november 2024 ved Opshaug Betong AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren avdekket 3 avvik og gir 1 anmerkning etter inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Virksomheten mangler måleprogram og har ikke tatt prøver av utslipp til vann.
2. Det mangler en skriftlig plan for håndtering av betongavfall.
3. Farlig avfall var ikke lagret forsvarlig.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 2 i rapporten.

Opshaug Betong AS må før **1. mars 2025** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Stranda kommune

Øyna 13

6200

STRANDA



| | |
|---|------------------------------------|
| Navn: Opshaug Betong AS | Anleggsnummer: 1525.0077.02 |
| Bedriftsnr. for underenheten: 920 330 819 | Eies av (org.nr.): 931 758 039 |
| Kommune: Stranda | Anleggsaktivitet: betongproduksjon |

Opshaug Betong AS er regulert av forurensningsforskriftens kapittel 33 om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.

1. Informasjon om inspeksjonen

Statsforvalteren har kontrollert om gjeldende krav fastsatt i kapittel 33 i forurensningsforskriften blir overholdt. Endringer i regelverket om forurensning fra produksjon av betong tredde i kraft i 1. januar 2023. Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som påvirker miljøet rundt virksomheten (ytre miljø).

Til stede under inspeksjonen var:

Fra virksomheten:

Lars Tore Opshaug – tidl. daglig leder

Hans Øyen – økonomi/HMS-leder.

Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Kristin Eide - tilsynsleder

Mari Stubberud

Tema for inspeksjonen:

- Internkontroll knyttet til ytre miljø med risikovurdering og rutiner
- Håndtering og lagring av avfall
- Støy
- Måleprogram, utslippskontroll og utslipp til vann

Rapporten viser avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

2. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt ved lov.

Avvik 1

Virksomheten mangler måleprogram og har ikke tatt prøver av utslipp til vann.

Avvik fra:

- Forurensningsforskriften [§ 33-11 Måleprogram](#), § 33-9 *Måling og beregning av vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann*.
- Internkontrollforskriften § 5 punkt 7.



Beskrivelse av krav

Måleprogrammet skal være utformet slik at målingene av både avløpsvann og støy gjenspeiler de faktiske utslippene fra virksomheten, og prøvetakingspunkt og frekvens skal være representative for normal drift. Se nærmere i [veilederen](#) til forskriften.

Virksomheten skal begrunne valgte løsninger i internkontrollsystemet. Virksomhetens internkontrollrutiner for utslippskontroll skal sikre at det gjøres representative målinger og at resultatene blir forsvarlig behandlet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ikke et måleprogram for kontrollmåling av utslipp av vann og støy.

Vannprøver er ikke sendt til akkreditert analyse av pH, suspendert stoff og relevante utslippskomponenter siden 2017 og 2018.

Eksisterende støyutredning er vurdert i pkt. 3 i denne rapporten.

Avvik 2

Virksomheten har ingen skriftlig plan for håndtering av betongavfall.

Avvik fra:

Forurensningsforskrift [§ 33-12](#) fjerde ledd *Håndtering av betongavfall*
Internkontrollforskriften § 5 første ledd pkt. 6 og 7.

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal ha en plan for håndtering av betongavfall, og denne skal kunne fremvises ved forespørsel. En avfallshåndteringsplan skal inneholde forslag til tiltak for å redusere miljølempen ved lagring og håndtering av betongavfall. I tillegg skal planen beskrive forslag til størst mulig materialutnyttelse og miljøgevinst. Se nærmere i [veileder](#) til forskriften.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Håndtering av betongavfall var vurdert av virksomheten, men en skriftlig plan manglet.

Virksomheten deponerer betongslam uten tillatelse. Selv om reguleringsplanen åpner for slik deponering på arealet, så er deponeringen omfattet av kapittel 9 i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), og må ha tillatelse etter forurensningsloven.

Avvik 3

Farlig avfall var ikke lagret forsvarlig.

Avvik fra:

Forskrift om farlig avfall [§ 11-5](#) *Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*.

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal m.a. tas hånd om på en forsvarlig måte, og ikke blandes sammen med annet avfall.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Farlig avfall var lagret på eget sted inne på verkstedet. Tank for oppsamling av oljerester sto like ved sluk som via oljeutskiller ledet til sjø. I tillegg lå noen tomme oljekanner og absorberende matter med oljerester i kontainer sammen med annet avfall.

I risikovurderingen for ytre miljø er oljeutskilleren vist som tiltak for å hindre lekkasjer og utslipp fra kjemikalielagring/-håndtering. En oljeutskiller er ment å behandle vann forurensset med små mengder olje, og vil ikke kunne hindre at olje forurenser sjø/elv ved større lekkasjer på verksted og lager. Internkontrollen manglet tiltak for å hindre at større lekkasjer fra oljetanken lekker til ytre miljø. I tillegg mangler internkontrollen informasjon om oljeutskillerens kapasitet, driftsrutiner, dokumentasjon for levert olje/ slam og rutiner for prøvetaking av utgående vann, jf. faktaark [M-30/2013](#) fra Miljødirektoratet.

3. Andre merknader

En støyfaglig utredning (Rambøll, 5.oktober 2016) ligger til grunn for *reguleringsplan Opshaug* som ble vedtatt i 2018. På den tiden var betongproduksjonen en del av Opshaug Sandtak AS sin aktivitet, som omfatter både masseuttak og betongproduksjon. Arealet for betongproduksjon inngår i støykartleggingen fra 2016, der støykravene er de samme som i forurensningsforskriften § 33-8 eller strengere. I bestemmelsene til reguleringsplanen er det satt grenser i driftstiden for betongproduksjon (man-fre. kl. 06.00-21.00). I 2023 ble betongproduksjonen skilt ut i eget foretak, Opshaug Betong AS. Vi kan legge til grunn at betongproduksjonen ikke har økt siste åra og aktiviteten har om lag samme plassering. Vi gir derfor ikke avvik på manglende støymåling/beregning, men rår likevel til at dere gjør en selvstendig vurdering om det er behov for ny og mer representativ støyutredning for betongproduksjonen i måleprogrammet, jf. forurensningsforskriften § 33-10 *Måling og beregning av støy* og § 33-11 *Måleprogram*.

4. Oppfølging etter inspeksjonen

Opshaug Betong AS har plikt å rette avvikene så snart som mulig. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må dere **innen 1. mars 2025** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer 2023/6843.

5. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet i e-post datert 12.november 2024 og på tilsynet at dere vil bli ilagt et gebyr på kr 30 300 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.



6. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Infoarket *Gebyr ved kontroll – informasjon fra Statsforvalteren* ble delt ut under tilsynet.

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven.