



OMYA HUSTADMARMOR AS
AVD LØGAVLEN DOLOMITT
Sjøvegen 69
6440 Elnesvågen

Saksbehandler:
Hege Rasmussen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Løgavlen Dolomittbrudd Kontrollnummer: 2021.144.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kari Moen

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Hege Rasmussen

Andre deltagere fra virksomheten:

Dawid Siembieda
Reinhard Toferer
Tobias Erstad
Eva Marie Målnes
Tor Arne Karlsen
Sigbjørn Tønnessen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Løgavlen Dolomittbrudd (Løgavlen)den 18.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Rutinen for avfallshåndtering bør oppdateres og presiseres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

24. november 2021
dato

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Hege Rasmussen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi av rapporten sendes til:

- Fauske kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: OMYA HUSTADMARMOR AS AVD LØGAVLEN DOLOMITT	
Organisasjonsnr.: 972127248	Eies av: 912864227
Bransjenr. (NACE-kode): 08.112 - Bryting av kalkstein, gips og kritt	

Kontrollert enhet

Navn: Løgavlen Dolomittbrudd	Anleggsnr.: 1841.0010.01
Kommune: Fauske	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkerverk	
Tillatelse gitt: 24. februar 1993	Sist endret: 23. mai 1996

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller med medhold i forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført med medhold i forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller med medhold i lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Statsforvalteren avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet. Den registrerte anmerkningen gjelder også selskapets anlegg i Hammerfall, og vi ser det derfor ikke nødvendig med egen tilbakemelding for Løgavlen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt den 29. september 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Omya Hustadmarmor AS bli ilagt et gebyr på kr 6 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Gebyrsatsen er redusert i forhold til varslet gebyrsats, på grunn av mindre ressursbruk enn hva som var lagt til grunn i varselet. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland og på nettsiden vår (jf. offentliglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Rutinen for avfallshåndtering bør oppdateres og presiseres

Kommentarer:

Rutinen for avfallshåndtering var datert i 2010. Den inneholder en beskrivelse av avfallsproduksjonen ved anleggene til Omya i Fauske og Sørfold, men er noe uklar på å identifisere avfallsfraksjoner som er klassifisert som farlig avfall. Det bidrar til uklarhet at rutinen enkelte steder bruker begrepet «spesialavfall», som fram til 2003 beskrev det som i dag heter farlig avfall.

Avfallsplaner og rutiner for håndtering av avfall bør beskrive alle avfallsfraksjoner som man normalt kan forvente vil kunne oppstå som følge av virksomheten. For farlig avfall er det særskilte bestemmelser, som er fastsatt i avfallsforskriften kapittel 11. For å ivareta kravene til sikker håndtering av farlig avfall er det forventet at virksomhetene har identifisert hvilke typer farlig avfall som kan oppstå, og har rutiner som sikrer at farlig avfall ikke kommer på avveie eller fører til fare for forurensning.

For å oppnå dette bør dere ha gjort en kartlegging av hvilke typer farlig avfall som kan oppstå i de ulike operasjonene, og hvilke mengder det er snakk om. Det skal også finnes en rutine som beskriver hvordan de ulike avfallstypene skal sorteres, oppbevaringsbeholdere, lagerområder, tømme-/leveringsrutiner, deklareringskrav og eventuell annen relevant informasjon.

For anlegget på Løgavlen ble det også stilt spørsmål ved om deklarerer av farlig avfall skulle gjøres på Omya eller på underentreprenør. Her bør partene ta en gjennomgang av hvor avfallet oppstår, og hvem som er den «rettmessige eieren». Ansvarsfordelinga bør komme tydelig frem i internkontrollen, og at det nedfelles rutiner/avtaler om hvem som har ansvar for det ulike avfallet.

Avfallsdeklarerer.no er det eneste gyldige «kvitteringssystemet» for levering av farlig avfall. Det er derfor viktig at det enkelte selskapet har den dokumentasjonen som er nødvendig på at de har oppfylt regelverket.

8. Andre forhold

Statsforvalteren har mottatt søknad om oppdatert tillatelse etter forurensningsloven for driften av Løgavlen Dolomittbrudd. Kravene som er satt til påvirkninger på omgivelsene fra støy, rystelser og støv i den gjeldende tillatelsen fra 1996 er i all hovedsak lite hensiktsmessige for å følge opp dagens driftssituasjon.

Utfordringen ved dette anlegget er i hovedsak støv fra transport. Omya kan iverksette egne tiltak for å redusere støving fra bilene, men støving fra veien må løses i samråd med kommunen som veieier.

Vi gjør oppmerksom på at avfallsforskriften kapittel 17 *Håndtering av mineralavfall fra mineralindustrien* gjelder for anlegget på Løgavlen. Vi vil følge opp dette i forbindelse med utarbeidelsen av oppdatert utslippstillatelse for denne virksomheten.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statens Forurensningstilsyn