



Sedimentprøvetaking		
Stasjon	Koordinater UTM32	
	X	Y
B1	539490	7070691
B2	539419	7070770
B3	539536	7070853

Tilstandsklasser iht. M-608/2016	
■ I	Bakgrunn
■ II	God
■ III	Moderat
■ IV	Dårlig
■ V	Svært dårlig

0	04.08.2023		TOJO	DIRO	TOJO
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL
 Rambøll Norge AS
 P.b. 9420 Torgarden
 Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
 TLF: 73 84 10 00
 www.ramboll.no

OPPDRAG
Seterfjæra - utfylling i sjø

OPPDRAAGSGIVER
Ørland kommune

INNHOOLD
SITUASJONSPLAN MILJØ

Spadeprøve, tatt oktober 2017
- - - Utfyllingsområde

OPPDRAG NR. 1350056688	MÅLESTOKK A3: 1:1 000	BLAD NR.	AV
TEGNING NR. M102		REV. 0	