



SOLSTRAND VERFT AS  
Solstrand  
6393 TOMREFJORD

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Kristin Eide, 71 25 84 33

## Inspeksjonsrapport 2026.001.I.SFMR - Solstrand Verft AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Solstrand Verft AS org.nr. 993 270 873, den 12. januar 2026.

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Her gir vi en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### **Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest.**

Avvik 1: Ikke alt farlig avfall blir tilfredsstillende lagret

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

#### **Dere må betale gebyr**

Solstrand Verft AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

#### **Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost**

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding **innen 1. april 2026**, til [postsfmr@statsforvalteren.no](mailto:postsfmr@statsforvalteren.no) ved Kristin Eide. Merk svaret med saksnummer 2019/4983.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### **Avvik 1: Ikke alt farlig avfall blir tilfredsstillende lagret**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall



### Beskrivelse av krav

*Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.*

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen observerte vi følgende på anleggsområdet:

- Flere IBCer med olje/diesel var lagret ute uten oppsamlingskar. IBCene var lagret omlag 30 meter fra kaikant/sjø, med fare for uhell og avrenning til grunn/sjø. Vi ser av risikovurderingen deres at eksisterende risikoreduserende tiltak er m.a. «rennekar». Dersom «rennekar» er det samme som oppsamlingskar så har dere vurdert det som nødvendig med rennekar for å sikre mot ev. uheldig forurensning, men i praksis blir det ikke gjort.
- En åpen bigbag med blåsesand var lagret ute på området. Med regn er det fare for avrenning til grunn/sjø. Denne faren er risikovurdert i deres risikovurdering med tiltak for å unngå avrenning.
- «Brye»/dunker med oppsop fra dokk sto ute på området uten tildekking, med fare for avrenning til sjø/grunn med regnvann. Her må dere vurdere tildekking eller tilsvarende tiltak.
- I ytterste enden av den ene dokka er det montert en tversgående kanal med rist. Når skrog spyles blir spylevann samlet opp her og pumpet til kontainer for sedimentering før spylevannet går videre til renseanlegget. Midtpartiet av kanalen med rist var fylt med avvirket materiale. Vår vurdering er at kanalen med rist må være rensert før sjøsetting av båt, for å unngå forurensning til sjø. Dette går også fram av verftets *Prosedyre ved spyling av båt og prøvetaking* pkt. 2. I den sammenheng ber vi dere vurdere ordlyden i prosedyren pkt. 2, siden den antakelig kan misforståes. Vi ser ellers at rensing av rister i dokk fremgår av risikovurderingen deres, med tiltak slik vi påpeker her.

### **Vedtak om gebyr**

Statsforvalteren vedtar at Solstrand verft AS må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Satsene er noe endret ved årsskiftet. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr gitt tilsynsdagen og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Solstrandsitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra statsforvalteren deltok:

- Kristin Eide
- Mari Kaarfald Stubberud

Fra bedriften deltok:

- Tore Rekdal – daglig leder
- Zaneta Melzacka – HR, økonomi og verneombud.

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- utslipp til vann
- utslipp til luft
- støy
- håndtering av avfall, inkl. farlig avfall
- internkontroll, inkl. risikovurdering, rutiner og avviksbehandling
- kjemikaliehåndtering

### Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- forurensningsloven
- forurensningsforskriften
- avfallsforskriften
- internkontrollforskriften
- produktkontrollloven

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

Verftet har relativt tett dokk, der spylevannet blir pumpet til kontainer for sedimentering. Spylevannet går videre til renseanlegg før det slippes i sjøen. Sedimentert materiale i kontainer blir levert godkjent avfallsmottak. Mengde spylevann er kjent. Dere har godkjent (2025) avfallsplan i havn.

*Rutiner for avfallshåndtering* ble fremlagt på tilsynet, og sendt oss i etterkant av tilsynet. Ved nærmere ettersyn i etterkant av tilsynet ser vi at avvirket materiale samlet opp i dokk ikke er omfattet av rutinen deres. Vi rår dere til å vurdere om håndtering av avvirket materiale skal gå frem av rutinen.

I tillegg observerte vi tilsynsdagen at dere samler lysstoffrør i egen kasse. Vi ber dere vurdere om oftere levering til mottak kan føre til færre knekte lysstoffrør.



### **Dere har anledning til å kommentere på rapporten**

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### **Rapporten vil være offentlig tilgjengelig**

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)  
underdirektør

Kristin Eide  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

**Kopi til:**

**Vestnes kommune**

**Rådhuset Brugata 10**

**6390**

**VESTNES**