



VEGSUND SLIP AS  
Postboks 9072 Blindheim  
6023 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Kristin Eide, 71 25 84 33

## Tilsyn ved Vegsund Slip AS - inspeksjonsrapport 2025.049.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Vegsund Slip AS, org.nr. 962 299 652, den 19. november 2025.

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Her gir vi en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Avvik 1: Virksomheten har manglende kjennskap til sine utslipp

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vegsund Slip AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet senest **innen 1. mars 2026**.

#### Statsforvalteren påpeker anmerkninger:

Merknad 1: Miljøriskovurderingen omfatter ikke alle handlinger som er relevant for ytre miljø

Merknad 2: Lenge siden kartlegging av støy til ytre miljø

Merknad 3: Beholdere med olje sto utfordrende til på kaiområdet.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

#### Dere må betale gebyr

Vegsund Slip AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.

#### Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sfmrpost@statsforvalteren.no](mailto:sfmrpost@statsforvalteren.no) ved Kristin Eide. Merk svaret med saksnummer 2007/3868.



## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### **Avvik 1: Virksomheten har manglende kjennskap til sine utslipp**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften § 29-9 bokstav b og d
- Internkontrollforskriften (IK-forskriften) § 5 punkt 7

#### Beskrivelse av krav

*Dersom virksomheten har utslipp til vann, skal den kunne dokumentere hvordan utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1) blir målt/kontrollert og hvilke tiltak som er gjort for å begrense utslippene (29-9b).*

*Utslippsmålingene skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen metode brukes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme nøyaktighet som NS. Prøvetakning og måling skal være kvalitetssikret.*

*Virksomheten skal innen 1 år fra dette kapittelets ikrafttredelse iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft, vann og støy som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes, jf. forurensningsforskriften § 29-9 d).*

Virksomheten skal dokumentere skriftlig iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (IK § 5).

#### Observasjoner:

I dag blir spylevann fra dokk rensert i et renseanlegg, og spylevannet fra slipp blir rensert i et filtersystem. En utbedring av eksisterende renseanlegg skal ifølge dere være operativt februar-mars 2026.

Verftet skal vite hva dere slipper ut i sjøen. I verftets måleprogram (og miljøplan) er det ikke vurdert hva som gir *utslippsmålinger som er representative for normal drift* for spylevannet. Verftet har et måleprogram fra 2019 (Multiconsult, 20.09.2019) der det anbefales måling hver tredje måned og påfølgende evaluering i 2020 av prøvetakingen. I Miljøplan fra 2021 er det nedfelt å minst ta to prøver hvert år av spylevann, og ei prøve fra oljeutskiller. Hvor mange vannprøver dere tar per år, og hvordan prøvene tas, skal gå frem av måleprogrammet.

I tillegg skal måleprogrammet inneholde en vurdering av nøyaktigheten og usikkerheten ved de målingene som blir gjort, og en beskrivelse av hvordan usikkerheten kan reduseres. I verftets måleprogram er det ikke vurdert nøyaktigheten og usikkerheten ved målingene som er gjort.

Vi underbygger dette med:

- Virksomheten har ikke gjort rede for hva slags bunnstoff båtene som spyles har, og om prøvetakingen til verftet er gjort ved representative båtspylinger.
- Vi kan ikke se at dere har sammenholdt *mengden vann som samles opp* (ved spyling) med *spylevannsforbruket*. Regnvann, innsig ol. kan gi en utvannet prøve, og det kan medføre feil å sammenligne måleresultatene direkte med veiledende grenser i M-486/M-487 uten å ha



justert for vannforbruket først. Verdien i tabell 2 i M-486 er beregnet fra bruk av 12 l vann pr. m<sup>2</sup> våt flate.

- For å ha kjennskap til hva dere årlig slipper ut i sjøen av ulike stoffer, må dere regne ut konsentrasjon i mg/m<sup>2</sup> våt flate på båtskylingen det blir tatt prøver fra, og summere årlig total mengde våt flate som er spylt.
- Det går ikke frem av måleprogrammet at dere har sett hen til tidligere måleresultater når antall vannprøver per år er bestemt.

I 2024 er det tatt en måling fra spylevann (fra dokk), altså mindre enn det dere selv har som mål jf. Miljøplan. Veileder M-486 anbefaler minimum 3 utslippsmålinger av standardstoffer til vann årlig, i tillegg til en utvidet analyse av andre aktuelle virkestoffer i bunnstoff.

I perioden 2018-2021 ble det tatt flere vannprøver, og effekt og kapasitet ble kartlagt for renseanlegget til slippvogn. Siden den gang er det ikke tatt utslippsmålinger fra båter i slipp.

### **Merknad 1: Miljøriskovurderingen omfatter ikke alle handlinger som er relevant for ytre miljø**

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten skal skriftlig kartlegge farer og problemer og på det grunnlag vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, jf. internkontrollforskriften andre ledd § 5 pkt. 6. Verftet har en miljøriskovurdering (Multiconsult, datert 14.oktober 2019/1).

En god del av spylevassprøvene har m.a. høyere mengde kobber (Cu) enn veiledende grense angitt i tabell 2 i M-486/16. I miljøriskovurderingen kan dere også ta med en vurdering av nøyaktigheten og usikkerheten ved de målingene som gjøres, og en beskrivelse av hvordan usikkerheten kan reduseres.

Vi forstår det slik at det ikke er ført avvik når spylevassprøvene har vært over veiledende grense i M-486/16.

Anleggsfasen for etablering av nytt renseanlegget inngår ikke i miljøriskovurderingen, med dertil handlingsdel/tiltak for å ta ned risikoen.

Miljøriskovurderingen er ikke revidert siden 2019. I deres Miljøplan er det et mål å revidere risikovurderingen hvert 5. år, dvs. at revideringen er forsinket med minst ett år. Vi spør om en revidering hvert femte år er tilstrekkelig til å ha en oppdatert miljøriskovurdering. Det er ikke uvanlig med en årlig revidering.

### **Merknad 2: Lenge siden kartlegging av støy til ytre miljø**

#### Observasjoner

Eksisterende støyrapport er fra 2020. Ifølge egen miljøplan skal dere gjennomføre støymåling ved utvalgte punkt minst én gang i året. Vi rår til at dere følger eget miljøprogram, eventuelt følger skriftlig opp om det fortsatt er behov for årlig måling.

### **Merknad 3: Beholdere med olje sto utfordrende til på kaiområdet.**

#### Observasjoner:

Flere beholdere/IBCer med gammel olje sto ute på anleggsområdet uten oppsamlingskar eller lignende sikringstiltak. De var tatt ut av lukket container for levering til mottaker av avfall. Midlertidig lagring av tanker på kai er risikovurdert i miljøriskovurderingen deres (pkt. 16), med



oppsamlingsbrett som avbøtende tiltak. Oppsamlingsbrett manglet. Vi viser til avfallsforskrifta § 11-5 om forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall.

### **Vedtak om gebyr**

Statsforvalteren vedtar at Vegsund Slip AS må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr den 19.november 2025, og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Vegsund Slip AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra statsforvalteren deltok

- Kristin Eide
- Mari Kaarfald Stubberud

Fra Vegsund Slip AS deltok:

- Kristian Drønnen – daglig leder
- Paulina Strand – HMS-leder
- Nils Kristian Drønnen – HMS-koordinator
- Eirik Kjerstad – driftsleder

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert:

- utslipp til vann
- utslipp til luft
- støy
- håndtering av avfall, inkl. farlig avfall
- internkontroll, inkl. miljørisikovurdering, rutiner og avviksbehandling
- kjemikaliehåndtering



## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- forurensningsloven
- forurensningsforskriften
- internkontrollforskriften
- avfallsforskriften
- produktkontrollloven

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

Spylevannet i tørrdokka drenerer til to tette miljøbrønner plassert på dokkas vestsida. Dokka har oppsamlingskant. Dagens renseanlegg består av to tanker på hver 15 m<sup>3</sup> og filter, før vannet pumpes i sjø. Verftet opplyser at det blir tatt prøver før og etter renseanlegget.

Rensing (opsamling og filter) av spylevannet fra slippen er også beskrevet i måleprogrammet, samt hvordan målinger skal tas når båter spyles i slippen.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)  
underdirektør

Kristin Eide  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Sula kommune

Postboks 280

6039

LANGEVÅG