



Statsforvalteren  
i Innlandet

Søknadsskjema  
Bokmål

# SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel 22 og forurensningsloven § 11. For andre tiltak i vassdrag kan søknadsskjemaet benyttes som utgangspunkt for hvilke opplysninger Statsforvalteren trenger for å kunne fatte en avgjørelse, benytt gjerne søknadsskjema for disse tiltakene også.

**Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med.**

**Se veileder til søknadsskjema og informasjon til søker i egne dokument.**

<https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/miljo-og-klima/forurensning/mudring-dumping-og-utfylling/>

Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.

Ufullstendige søknader vil returneres uten videre saksbehandling.

Søknaden sendes til Statsforvalteren pr. e-post ([sfinpost@statsforvalteren.no](mailto:sfinpost@statsforvalteren.no)) eller pr. brev (Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer).

## Innhold

1. Generell informasjon .....	3
2. Type tiltak .....	4
Del A – Mudring .....	4
Del B - Dumping.....	6
Del C - Utfylling.....	7
3. Lokale forhold.....	9
4. Forurensningssituasjon og prøvetaking.....	11
5. Behandlet hos andre myndigheter? .....	14
Vedlegg.....	15

## 1. Generell informasjon

### a Tiltakshaver (ansvarlig søker)

Navn Heggholmen Vannverk  
Adresse Eilert Sundts gate 29, 0259 OSLO  
  
Telefon 48003333  
e-post stig@stigogstein.no  
Org.nr. 927728362

### b Kontaktperson

Navn Bente Breyholtz  
Adresse Kjørboveien 29, 1338 Sandvika  
  
Telefon 92644236  
e-post bente.breyholtz@norconsult.com

### c Entreprenør (hvis kjent)

Navn Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.  
Adresse Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.  
  
Telefon Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.  
e-post Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

### d Lokalisering av tiltak

	Mudring	Dumping	Utfylling
Kommune	Oslo	Kommune	Kommune
Stedsnavn	Heggholmen	Stedsnavn	Stedsnavn
Gnr./bnr.	204/1		Gnr./bnr.
Koordinater Koordinat- system og ev. sonebelte		Nord: Nord Øst: Øst	

### e Tidsperiode for planlagt gjennomføring av tiltaket (måned og år) og antatt varighet

Planlagte tiltak i 2025 med antatt variehet på 2-4 måneder

## 2. Type tiltak

Mudring	<input checked="" type="checkbox"/>	Fyll ut del A
Dumping	<input type="checkbox"/>	Fyll ut del B
Utfylling (inkludert sandstrender)	<input type="checkbox"/>	Fyll ut del C
Skal tiltak utføres i strekninger som fører anadrome laksefisk eller trua ferskvannsarter (f.eks. edelkreps, elvemusling, ål)	<input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

### Del A - Mudring

#### Beskrivelse av tiltaket

##### a Formål

Vedlikeholdsmudring  Årstall siste mudring XXXX Dok. Vedlagt

Ev. ref. nr. XXXX/XXXX

Førstegangsmudring

Privat brygge  Antall båtplasser XXXX

Felles båtanlegg  Antall båtplasser XXXX

Kabel/sjøledning

Annet  Spesifiser: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

##### b Gi en kort beskrivelse av tiltaket inkludert formål

Tiltaket omfatter etablering av VA-ledning som skal koble vann og avløp fra eiendommene på Heggholmen til eksisterende VA-anlegg på Gressholmen som viderefører til kommunalt anlegg. Tiltak i sjø omfatter graving/spyling av sjøledning utenfor Heggholmen og gjenfylling med samme masser. Masser skal ikke fjernes fra området.

##### c Areal som skal mudres. Inntegnes og tallfestes også i kart

600 Kvadratmeter, m<sup>2</sup>

d Volum som skal mudres

150 Kubikkmeter, m<sup>3</sup>

e Vanndyp før mudring

0,5-4 m

f Ønsket vanndyp etter mudring

0,5-4 m

g Tiltaksmetode ved mudring

Utføres fra skip  Utføres fra land

Gravemaskin

Grabbmudring

Sugemudring

Fjerning av fast fjell

Annet  *Forklar under:*

Det skal graves ned vann og avløpsledning 0,5-0,8 meter dybde ned på sjøbunnen. Masser skal ikke fjernes, men tilbakeføres til samme sted.

h Disponeringsløsning for mudrede masser

Lovlig avfallsanlegg

Dumping i sjø eller vassdrag  *Fyll ut del B*

Nyttiggjøring på land, i sjø eller i vassdrag  *Forklar under*

Annet  *Forklar under*

Grøftemassene skal ikke mudres/fjernes, men tilbakeføres samme sted

- i Metode for avvanning, opplasting, transport og disponering av mudrede masser (forklar)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

## Del B - Dumping

### Beskrivelse av tiltaket

- a Areal som berøres av dumpingen. Inntegnes og tallfestes også i kart

XXXX Kvadratmeter, m<sup>2</sup>

- b Volum som skal dumpes

XXXX Kubikkmeter, m <sup>3</sup>	Inkludert masseutvidelse?	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
	Ev. grad av utvidelse	XXXX	%

- c Vanndyp før dumping

XX - XX m

- d Vanndyp etter dumping

XX - XX m

- e Mengde tørrstoff i sedimenter som skal dumpes

XXXX tonn

- f Vanninnhold i sedimenter som skal dumpes

XXXX %

- g Gi en beskrivelse av massene som skal dumpes

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

**h Gi en beskrivelse av metoden som skal benyttes**

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

## Del C - Utfylling

### Beskrivelse av tiltaket

**a Formål**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Landvinning               | <input type="checkbox"/>  |
| Infrastruktur             | <input type="checkbox"/>  |
| Molo/bølgebryter          | <input type="checkbox"/>  |
| Etablering av sandstrand  | <input type="checkbox"/>  |
| Vedlikehold av sandstrand | <input type="checkbox"/> Årstall siste påfylling XXXX Dok. Vedlagt <input type="checkbox"/><br>Ev. ref. nr. XXXX/XXXX |
| Annet                     | <input type="checkbox"/> <i>Spesifiser:</i> Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.                             |

**b Gi en kort beskrivelse av tiltaket. Spesifiser formålet med utfyllingen.**

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

c Areal som skal fylles ut. Inntegnes og tallfestes også i kart.

XXXX Kvadratmeter, m<sup>2</sup>

d Volum som skal fylles ut.

XXXX Kubikkmeter, m<sup>3</sup>

e Vanndyp før utfylling

XXXX m

f Gi en beskrivelse av metoden for utfylling (snitt-tegning(er) legges ved)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

g Gi en beskrivelse av utfyllingsmassene inkl. vurdering av plast

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

### 3. Lokale forhold

#### a Berørte eiendommer

Eier	Gårdsnummer/bruksnummer
Oslo kommune, OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORN	202/2
KRANSBERG MARIANNE D, RØTTERUD LARS REIDAR, STATSBYGG, PEREZ- SEOANE ALEXANDRA, KVAM CLAUDIA CATALANO, BJØNNESS KJERSTI, ØVERSJØEN KNUT, AABY MARGRETHE HAMRE, MARTINSEN IVAR, REMØY CATHERINE BERG, Beco AS, HESTVIK LINE MERETHE, FURUHOLMEN NORA, OSLO KOMMUNE, BANG-HANSEN SIMEN, HEFTYE GURI LIV, EIKELAND GEIR HENNING, GARMANN TONE ELISABETH, HAUG STIG HJERKINN, TØMTA HANNE GLØTVOLD	204/1
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	Gnr./bnr.

*Dersom tiltaket går inn på eller kan berøre annen persons eiendom vedlegges skriftlig godkjenning fra grunneier*

#### b Beskrivelse av bunnforhold og områdets grunnstabilitet

Sedimentene i undersøkelsesområdet består i hovedsak av silt, med noe mindre innslag av sand og leire. Organisk innhold varierer mellom 1,1 og 4,9 %.

Ja      Nei

#### c Berører tiltaket naturverdier i vann eller på land?

*Hvis ja, angi hvilke(n) og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket. Oppgi kilde for opplysningene.*

Tiltaket berører flere naturtyper og arter på land og i sjø. I sjø vil tiltaket medføre direkte arealinngrep i bøtbunnsområde i strandsonen og østersforekomst av C-verdi. På land vil tiltaket berøre blant annet den utvalgte naturtypen Åpen grunnlendt kalkmar og Heggholmen naturreservat. Derfor er det utarbeidet egen konsekvensvurdering etter M1941.

d Beskrivelse av naturforholdene (vær, vind, strøm, mm.)

Heggholmen ligger i Bunnefjord og Bekkelagsbasenget vannforekomst i indre Oslofjord. Vannforekomstene er av kysttype «beskyttet kyst/fjord. Strømhastighet i fjorden er moderat (1-3 knop). Tiltak i sjø i sør på Heggholmen ligger i Bekkelagsbassenget og tiltak i nord ligger innenfor Bekkelagsbassenget. Tidevannsforskjellene i vannforekomstene er liten (<1m).

e Oppgi kjente allmenne brukerinteresser tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket.

Heggholmen og Gressholmen er populære steder å besøke på sommeren. Tiltaket skal derfor legges utenom populære besøksperioder for besökende.

Ja      Nei

f Finnes det rør, kabler eller andre konstruksjoner i området?

*Hvis ja, merk av på kart som legges ved søknaden*

### g Hvilke hensyn til naturverdiene planlegges under gjennomføring av tiltaket?

Konsekvenser for naturmiljøet er hovedsakelig knyttet opp mot anleggsfasen og derfor er det beskrevet en rekke avbøtende tiltak som kan minimere skadelige konsekvenser. Avbøtende tiltak for terrenginngrep i terrestrisk natur blir å begrense omfanget:

- Ledning bør legges innenfor eksisterende sti for å minimere inngrep i naturtypen. I tillegg bør anleggsbredden være smal og legge ledningen grunt i terrenget. Gravebredden kan holdes ned til 1,5-2 meter og 0,6-1,0 gravedybde. Innenfor stien er naturen allerede blitt påført slitasje. Derfor vil tiltak innenfor stien ikke medføre noe mer vegetasjonsskade for naturtypen.
- Ved å bruke små kjøretøy og gravemaskin vil det være lettere å holde tiltaksområdet smalt.
- Gravemaskinen bør ha hjul fremfor belter og anleggsbeltet må gjøres så smalt som praktisk mulig.

For å begrense negative effekter på natur i sjø er det anbefalt følgende avbøtende tiltak:

- Spyle/gravearbeidene bør gjennomføres så skånsomt som mulig da dette er forstyrrende for naturtypene og artene som lever der. I tillegg er dette viktig for å unngå for stor spredning av løsmasser
- Det er påvist høy grad av forurensing i sjøområdene og høyt siltinnhold i sedimentene så det kan være aktuelt med siltgardin for å unngå spredning av forurensing.
- Anleggsperioden bør begrenses så langt det er mulig for å unngå unødvendig forstyrrelser på sjøbunnen som huser mange ulike arter.
- Anleggsarbeid mellom 15. mai til 15. september bør unngås så langt det er praktisk mulig. Dette for å hindre påvirkninger under den mest biologiske aktive sesongen.

For å unngå forstyrrelse av sjøfugl i hekketiden er det viktig å unngå aktivitet i området i hekketiden.

- Unngå anleggsarbeider mellom 15. april – 1. juni. Etter denne perioden vil ungene være mobile og vil komme seg unna områder med mye forstyrrelser.

## 4. Forurensningssituasjon og prøvetaking

(4 b og c utgår normalt for sandstrender)

	Ja	Nei
a Finnes det kjente forurensningskilder i nærheten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, båthavn, industrivirksomhet e.l.) <i>Hvis ja, angi hvilke(n)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiltaksområdet ligger i områder hvor det tidligere har vært industriaktivitet, blant annet båtopplag, flyplass, og malingsfabrikk. Det er i dag båthavn og båtopplag på området ved Gressholmen. Gressholmen pumpestasjon er det registrert grunnforurensing i tilstandsklasse 2. I sjø er det gjennomført miljøtekniske sedimentundersøkelser i 2005 og 2021 som viste forurensing i tilstandsklasse 4 og 5.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veilederen for søknadsskjemaet er lest og prøvetakingen er beskrevet i henhold til denne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**b Kartlegging av forurensning i sjøbunnen (analyseresultater/rapport skal vedlegges søknaden)**

Antall prøvestasjoner 4  
Antall prøvepunkter 16  
per stasjon  
Prøvedybder 0-5 meter  
(analysert) i sediment  
(laginndeling må oppgis)

*Prøvepunkter angis på kart, jf. Figur 1 i «Veileding til søknadsskjema»*

**Gi en beskrivelse av prøvetakingen**

Sedimentundersøkelsene ble gjennomført 23.04.2021. Prøvene ble tatt på 4 stasjoner ved hjelp av medium Van Veen grab fra båt. Det ble tatt 4 sedimentstikk per stasjon som ble til en blandprøve. En stasjon ligger ved påkoblingen til vannledningen ved Gressholmen. De tre andre stasjonene ligger mellom Heggholmen og Jaktskjær.

**c Oppsummer analyseresultatene (det må fremgå om sjøbunnen inneholder miljøgifter i tilstandsklasse III eller høyere<sup>1</sup>)**

Ved prøvestasjon i småbåthavn mellom heggholmen og Gressholmen ble det påvist kobber og ulike PAH forbindelser i tilstandsklasse V, kvikksølv og PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV, samt sink og PAH-forbindelser i tilstandsklasse III. Ved prøvestasjoner i sør mellom Jaktskjær og Heggholmen ble det påvist konsentrasjoner av PAH-forbindelser opp til tilstandsklasse IV og bly i tilstandsklasse III. Ved prøvestasjon utenfor Jakeskjær ble det påvist konsentrasjoner av PAH forbindelser opp til tilstandsklasse III.

**d Sedimentenes finstoffinnhold**

Stein %-andel	Grus %-andel	Sand 6-25 %	Silt 1,8-6,4 %	Leire %-andel
------------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------

<sup>1</sup> Tilstandsklasser for sediment jf. Veileder 02:2018/M-608 | 2016

#### Eventuell nærmere beskrivelse

Sedimentprøvene inneholdt høyest andel silt (2-63 $\mu\text{g}$ ) på 70-89%. Andel sand (>63 $\mu\text{g}$ ) var på 6-25%.

e Beskriv tiltak for å hindre spredning av forurensning (inkludert rene partikler). For utfylling må også tiltak mot spredning av plast vurderes.

- Gravearbeidene bør gjennomføres så skånsomt som mulig og unngå for stor spredning av løsmasser.
- I området er det påvist høy grad av forurensing og høy mengde silt. Sedimentene vil derfor spres lett ved graving/spyling så det kan også være aktuelt med siltgardin for å unngå spredning av forurensing.

## 5. Behandlet hos andre myndigheter?

(det er tiltakshavers ansvar å ha de nødvendige tillatelser på plass ved oppstart)

	Ja	Nei	Annet
a Plan- og bygningsloven (kommunen)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Skal vedlegges</i> ev. kommentar
b Havne- og farvannsloven (Kystverket/havnevesen)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ev. kommentar
c Kulturminneloven (Norsk Maritimt Museum)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ev. kommentar
d Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (hvis Fylkeskommunen)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ev. kommentar

*Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden.*

*Vi gjør oppmerksom på at søker selv er ansvarlig for ikke å oppgi sensitiv informasjon (forretningshemmeligheter, ol.) i søknadsskjemaet da skjemaet er offentlig tilgjengelig.*

- Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å bekrefte) Jf. forurensningsforskriften § 39

Sandvika, 24.januar 2025  
Sted, dato

  
Søkers underskrift

## Vedlegg

- 1 Analyseresultater
- 2 Kartutsnitt i relevant målestokk (med inntegnede detaljer)
- Nr.XX Grunneiers tillatelse (hvis relevant)
- Nr.XX Vurdering etter plan- og bygningsloven
- Nr.XX Vedtak etter havne- og farvannsloven
- Nr.XX Vurdering etter kulturminneloven
- 3 Detaljkart
- Nr.XX Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
- Nr.XX Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
- Nr.XX Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

## **STATSFORVALTEREN I INNLANDET**

Statens hus, Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer | Postboks 987, 2604 Lillehammer |  
[sfinpost@statsforvalteren.no](mailto:sfinpost@statsforvalteren.no) | <https://www.statsforvalteren.no/innlandet/>





## ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: NO2105644	Side	: 1 av 8
Kunde	: Norconsult AS	Prosjekt	: Heggholmen
Kontakt	: Norconsult AS Amalie Sofie Liane	Prosjektnummer	: 5208604
Adresse	: Postboks 8984 7439 Trondheim Norge	Prøvetaker	: ----
Epost	: amalie.sofie.liane@norconsult.com	Dato prøvemottak	: 2021-04-26 08:41
Telefon	: ----	Analysedato	: 2021-04-26
COC nummer	: ----	Dokumentdato	: 2021-05-06 14:22
Tilbuds- nummer	: OF191203	Antall prøver mottatt	: 4
		Antall prøver til analyse	: 4

### Generelle kommentarer

Denne rapporten erstatter enhver preliminær rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoer ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Underskrivere	Posisjon
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER

Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Nettside	: <a href="http://www.alsglobal.no">www.alsglobal.no</a>
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Epost	: <a href="mailto:info.on@alsglobal.com">info.on@alsglobal.com</a>

## Analyseresultater

Submatriks: SEDIMENT	Kundes prøvenavn			S 1							
	Prøvenummer lab			NO2105644001							
	Kundes prøvetakingsdato			2021-04-26 00:00							
	Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab			
<b>Tørstoff</b>											
Tørstoff ved 105 grader	32.9	± 4.94	%	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørstoff ved 105 grader	32.1	± 2.00	%	0.1	2021-04-29	S-DW105	LE	a ulev			
<b>Prøvepreparering</b>											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2021-04-28	S-P46	LE	a ulev			
<b>Totale elementer/metaller</b>											
As (Arsen)	10	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	140	± 42.00	mg/kg TS	1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	260	± 78.00	mg/kg TS	1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cr (Krom)	44	± 13.20	mg/kg TS	1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	1.3	± 0.39	mg/kg TS	0.02	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	0.97	± 0.29	mg/kg TS	0.01	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	30	± 9.00	mg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	350	± 105.00	mg/kg TS	3	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
<b>PCB</b>											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	78	± 15.60	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	58	± 11.60	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	58	± 11.60	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	32	± 6.40	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	23	± 4.60	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	18	± 3.60	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	270	----	µg/kg TS	4	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	*			
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)</b>											
Naftalen	150	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	230	± 69.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenafoten	64	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	140	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	1200	± 360.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	470	± 141.00	µg/kg TS	4	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Floranten	3300	± 990.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	3300	± 990.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	1500	± 450.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	1900	± 570.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	2000	± 600.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	2000	± 600.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	2200	± 660.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	560	± 168.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: <b>SEDIMENT</b>	Kundes prøvenavn Prøvenummer lab Kundes prøvetakingsdato	<b>S 1</b>							
		NO2105644001							
		2021-04-26 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter</b>									
Benzo(ghi)perlen	2100	± 630.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Indeno(123cd)pyren^	1500	± 450.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PAH-16	23000	----	µg/kg TS	160	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	*	
<b>Organometaller</b>									
Monobutyltinn	242	± 24.00	µg/kg TS	1	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev	
Dibutyltinn	42.1	± 4.20	µg/kg TS	1	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev	
Tributyltinn	112	± 11.00	µg/kg TS	1.0	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev	
<b>Fysikalsk</b>									
Vanninnhold	67.1	----	%	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sand (>63µm)	11.8	----	%	-	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Kornstørrelse <2 µm	1.8	----	%	-	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
<b>Andre analyser</b>									
Totalt organisk karbon (TOC)	4.9	± 0.74	% tørrvekt	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Submatriks: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		S 2				
				Prøvenummer lab		NO2105644002				
				Kundes prøvetakingsdato		2021-04-26 00:00				
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key		
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter</b>										
Naftalen	45	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Acenafytlen	54	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Acenafoten	<10	----	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Fluoren	40	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Fenantren	390	± 117.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Antracen	96	± 28.80	µg/kg TS	4	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Fluoranten	810	± 243.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Pyren	700	± 210.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Benzo(a)antracen^	250	± 75.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Krysen^	380	± 114.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Benso(b+j)fluoranten^	200	± 60.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Benso(k)fluoranten^	290	± 87.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Benzo(a)pyren^	470	± 141.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Dibenzo(ah)antracen^	97	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Benzo(ghi)perlen	350	± 105.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Indeno(123cd)pyren^	240	± 72.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Sum PAH-16	4400	----	µg/kg TS	160	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	*		
<b>Organometaller</b>										
Monobutyltinn	7.23	± 0.73	µg/kg TS	1	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev		
Dibutyltinn	34.4	± 3.40	µg/kg TS	1	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev		
Tributyltinn	27.4	± 2.70	µg/kg TS	1.0	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev		
<b>Fysikalsk</b>										
Vanninnhold	41.5	----	%	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Sand (>63µm)	25.0	----	%	-	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Kornstørrelse <2 µm	4.0	----	%	-	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
<b>Andre analyser</b>										
Totalt organisk karbon (TOC)	3.2	± 0.50	% tørrekt	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		

Submatriks: SEDIMENT				Kundes prøvenavn		S 3				
				Prøvenummer lab		NO2105644003				
				Kundes prøvetakingsdato		2021-04-26 00:00				
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key		
<b>Tørrstoff</b>										
Tørrstoff ved 105 grader	49.8	± 2.00	%	0.1	2021-04-29	S-DW105	LE	a ulev		
Tørrstoff ved 105 grader	53.5	± 8.03	%	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
<b>Prøvepreparering</b>										
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2021-04-28	S-P46	LE	a ulev		
<b>Totale elementer/metaller</b>										
As (Arsen)	8.3	± 2.49	mg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Pb (Bly)	160	± 48.00	mg/kg TS	1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		
Cu (Kopper)	41	± 12.30	mg/kg TS	1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev		



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		S 3							
		Prøvenummer lab		NO2105644003							
		Kundes prøvetakningsdato		2021-04-26 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
<b>Andre analyser - Fortsetter</b>											
Totalt organisk karbon (TOC)	1.7	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		S 4							
		Prøvenummer lab		NO2105644004							
		Kundes prøvetakningsdato		2021-04-26 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
<b>Tørrstoff</b>											
Tørrstoff ved 105 grader	61.0	± 2.00	%	0.1	2021-04-29	S-DW105	LE	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	61.7	± 9.26	%	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
<b>Prøvepreparering</b>											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2021-04-28	S-P46	LE	a ulev			
<b>Totale elementer/metaller</b>											
As (Arsen)	5.6	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	36	± 10.80	mg/kg TS	1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	35	± 10.50	mg/kg TS	1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cr (Krom)	29	± 8.70	mg/kg TS	1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	<0.020	----	mg/kg TS	0.02	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	0.08	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	30	± 9.00	mg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	95	± 28.50	mg/kg TS	3	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
<b>PCB</b>											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	*			
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)</b>											
Naftalen	12	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	52	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	19	± 20.00	µg/kg TS	4	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoranten	160	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	140	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	38	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	63	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	70	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		S 4							
		Prøvenummer lab		NO2105644004							
		Kundes prøvetakingsdato		2021-04-26 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
<b>Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter</b>											
Benso(k)fluoranten^	82	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	91	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	22	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benzo(ghi)perylen	77	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	48	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	870	----	µg/kg TS	160	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	*			
<b>Organometaller</b>											
Monobutyltinn	2.79	± 0.29	µg/kg TS	1	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	5.49	± 0.55	µg/kg TS	1	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	1.18	± 0.13	µg/kg TS	1.0	2021-04-28	S-GC-46	LE	a ulev			
<b>Fysisk</b>											
Vanninnhold	38.3	----	%	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	6.8	----	%	-	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	6.4	----	%	-	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
<b>Andre analyser</b>											
Totalt organisk karbon (TOC)	1.1	± 0.50	% tørvekt	0.1	2021-04-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

## Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-DW105	Gravimetrisk bestemmelse av tørrstoff ved 105°C iht SS 28113 utg. 1.
S-GC-46	SS-EN ISO 23161:2011
S-P46	SS-EN ISO 23161:2011, ALS method 46
S-SEDB (6578)	Sediment basispakke Tørrstoff gravimetrisk, metode DS 204:1980 Kornfordeling ved laserdiffraksjon, metode ISO 11277:2009 TOC ved IR, metode EN 13137:2001. MU 15% PAH-16 metode REFLAB 4:2008 PCB-7 ved GC/MS/SIM, EPA 8082 MOD Metaller ved ICP, metode DS259

**Nøkkel:** **LOR** = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

**MU** = Måleusikkerhet

**a** = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

**a ulev** = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

\* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

**Måleusikkerhet:**

*Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.*


*Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.*

*Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.*

**Utførende lab**

	<b>Utførende lab</b>
DK	Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk
LE	Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75





FORKLARINGER	
EKSISTERENDE	<ul style="list-style-type: none"> <li> PUMPELEDNING (PSP)</li> <li> VANNLEDNING (VL)</li> <li> SJØKABEL</li> <li> EIENDOMSGRENSE</li> <li> KUM</li> <li> VERNEOMRÅDE</li> <li> OMRÅDE FOR OBSERTVERT VERNET VRAK</li> </ul>
PROSJEKTERT	<ul style="list-style-type: none"> <li> PUMPELEDNING SPILLVANN (PSP)</li> <li> SPILLVANNSLEDNING (SP)</li> <li> VANNLEDNING (VL)</li> <li> VANNKUM/STENGEKRAN (VK)</li> <li> SPILLVANNSKUM (SK)</li> <li> PUMPEKUM SPILLVANN (PK)</li> </ul>
	TRASE GODKJENT I RAMMEGODKJENNING DATERT XX.XX.XXXX

#### ANVISNINGER

- Tilkobling utføres til kummer anlagt i forbindelse med Bymiljøetatens etablering av toalettbygning. Private ledninger fra Heggholmen samles i de private kummene VK1 og SK1 før tilknytning til offentlige kummer.
- Viste traséalternativer vurderes nærmere i videre detaljprosjektering basert på formelle krav til utførelse og anleggstekniske forhold.
- Optimalisering av plassering for PK2 utføres basert på tilknytning fra bygg A med selvfall og fra bygg B fortinnsvis med selvfall alternativ med pumpe.
- Ny ilandføring etableres parallelt med grøft inn til toalettbygning for å unngå konflikt med offentlig ledning.
- Sjøledninger graves ned frem til 4 meters dyp er oppnådd og tildekkes for å beskytte for potensiell mekanisk påvirking.
- VA-ledninger legges i trygg avstand fra område for observert vrak.
- VA-trasé skal tilpasses sjøbunn for å minimere lokale toppunkt på sjøbunn. Trasé skal inspireres i forkant.
- Ledningsdimensjoner er kun foreløpige. Må vurderes nærmere.

#### HENVISNINGER

- Plan- og profiltegninger, se tegn. GH-002 og GH-003.

Geodetisk referanse  
Horizontalt: EUREF89/UTM 32N  
Vertikal: NN2000

E05	2024-10-18	Reviderte trasør for endret rammeseknad	HaaHaf	KLK	KLK
E04	2021-12-17	Rammeseknad	HaaHaf	ArvGri	ArvGri
E03	2021-08-13	Rammeseknad	HaaHaf	ArvGri	ArvGri
E02	2021-01-13	For søknad offentlige myndigheter	HaaHaf	ArvGri	ArvGri
A01	2020-12-07	Intern utgave	HaaHaf	ArvGri	ArvGri
		Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godekjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsmannen tilhører Norconsult AS.  
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragssavtalet beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Malestokk (gjelder A1)  
HEGGHOLMEN VANNVERK  
1:1000

Heggholmen NYTT VA-ANLEGG  
Oversiktsplass  
VA