




Vedlegg 3- Feltlogg fra feltarbeid i Sandebukta – sedimentprøvetaking


Prøvetaking utført 07.08.24 og 21.08.24 ved landtakene L2 Ødegården, L3 Smørstein, L4 Ramberg Nord og L7 Holmestrand RA ble gjort med NGIs fartøy FF Kolstad og prøvene ble innhentet med Van veen grabb som ble operert av båtmannskapet og hevet/senket med vinsj og kran. Prøvetakingen som ble gjennomført 27.08.24 ved L5 Solbergskogen og L7 Holmestrand RA Ref. (S4) ble utført med håndholdt Van der Veen grabb fra båt.


Dato prøvetaking: 07.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L7 Holmestrand RA S1	R1 R2 R3 R4	1,3-1,9	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire. Mye røtter i sediment og flere ufullstendige grabbhogg. Det ble derfor festet lodd på grabben. Observert ålegras.			

Dato prøvetaking: 07.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L7 Holmestrand RA S2	R1 R2 R3 R4	4-8	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire.			


Dato prøvetaking: 07.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L7 Holmestrand RA S3	R1 R2 R3 R4	2,8-5	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire. Observert ålegras i R1 og R2.			


Dato prøvetaking: 27.08.24		
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)
L7 Holmestrand RA S4	R1 R2 R3 R4	10-16
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire. Ingen lukt. Observert slangestjerne i R2 og R3.		


Dato prøvetaking: 27.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L5 Solbergskogen S1	R1 R2 R3 R4	5-7	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire. Ingen lukt. Observert skjell i R4.			

Dato prøvetaking: 27.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L5 Solbergskogen S2	R1 R2 R3 R4	5-8,5	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire. Ingen lukt. Observert skjellfragmenter i R3 og slangestjerne i R4.			

Dato prøvetaking: 21.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	
L4 Ramberg Nord S1	R1 R2 R3 R4		
Beskrivelse av sediment: Prøvetas ved snorkling.			


Dato prøvetaking: 07.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L4 Ramberg Nord S2	R1 R2 R3 R4	12-20	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire. Observert børstemark i R1.			

Dato prøvetaking: 07.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L3 Smørstein S1	R1 R2 R3 R4	3,5-9	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire. Ingen lukt. Observert børstemark i R1. Mye stein og skjell i R2 og R3. Observert børstemark i R4.			

Dato prøvetaking: 07.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L3 Smørstein S2	R1 R2 R3 R4	10,6-13,7	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av siltig leire. Ingen lukt. Observert børstemark i alle replikater.			

Dato prøvetaking: 07.08.24		
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)
L2 Ødegården S1	R1 R2 R3 R4	3-11
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av sandig leire. Observert ålegras i R1. Observert ålegras og sterk lukt av H ₂ S i R3. Observert ålegras i R4.		

Dato prøvetaking: 07.08.24		
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)
L2 Ødegården S2	R1 R2 R3 R4	12-15
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av grå leire. Observert en del muslingskjell og børstemark i alle replikater.		

Dato prøvetaking: 07.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	Bilde
L2 Ødegården S3	R1 R2 R3 R4	8,4-10,5	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av grå leire uten lukt. Observert børstemark i alle stasjoner.			

Dato prøvetaking: 07.08.24			
St. navn	Blandprøve av:	Vanndybde (m)	
L2 Ødegården S4	R1 R2 R3 R4	2,8-5,1	
Beskrivelse av sediment: Bløt mudderbunn hovedsakelig av grå leire. Observert mye skjellfragmenter i R1. Observert skjell i R3.			