



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

FRANZEFOSS PUKK AS AVD SANDVIKA ASFALT 151
Franzefossveien 19
1336 Sandvika

Oslo,

Deres ref.:
Evy Ramstad

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Franzefoss Pukk AS avd Sandvika - Asfaltverk Kontrollnummer: 2017.040.I.FMOA

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Evy Ramstad

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Guro Holte

Andre deltagere fra virksomheten:
Jon-Arne Aune - formann
Karl Bornefelt - HMSK-leder
Bodil Eggen -ytre miljø-sjef, konsern

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus:*
Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Franzefoss Pukk AS avd Sandvika - Asfaltverk (Franzefoss Pukk AS avd Sandvika - Asfaltverk) den 31.05.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt Sandvika overskrider støykravene i tillatelsen
Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt Sandvika har ikke tilstrekkelige rutiner for levering og deklarerer av farlig avfall
Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt Sandvika sin risikovurdering er noe mangelfull med hensyn til ytre miljø

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3-4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

<u>16.06.2017</u>	<u>Guro Holte</u>	<u>Jens Hertzberg</u>
dato	kontrollør	gruppeleder, tilsyn
	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Bærum kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRANZEFOSS PUKK AS AVD SANDVIKA ASFALT 151	
Organisasjonsnr.: 973078550	Eies av: 982153018
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Franzefoss Pukk AS avd Sandvika - Asfaltverk	Anleggsnr.: 0219.0204.01
Kommune: Bærum	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Asfaltverk	
Tillatelse gitt: 29.11.2012	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for asfaltverk.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til luft
- Støy
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Guro Holte.

4. Pålegg om tilbakemelding

Franzefoss Pukk AS avd asfalt Sandvika må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende dokumentasjon innen 01.09.2017 (jf. forurensningsloven § 49):

- En plan for hvordan avvik 1 skal rettes
- En skriftlig rutine som sikrer riktig håndtering, levering og deklarerer av farlig avfall som oppstår på anlegget.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 14 600,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt Sandvika overskrider støykravene i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelsen, punkt 5.2

Kommentarer:

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Franzefoss Pukk AS foretatt målinger og påfølgende beregninger av støy fra anlegget. Målinger av støy ble gjort ved ulike støykilder på anlegget i 2011, og det er gjort beregninger av støynivå, som tar hensyn til oppdaterte driftstider og terreng per 4. april 2016. Beregningene viser overskridelser av grenseverdiene gitt i virksomhetens tillatelse fra Fylkesmannen. Overskridelser forekommer både på natt (kl 23-07) og dagtid, og ved 10 bygninger. Støybelastningen er størst på sommeren.

I rapporten ble følgende sitert fra forurensningsforskriften § 24-8; «*Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at virksomheten har startet opp.*» Som et asfaltverk med en produksjonskapasitet på over 200 tonn vegmasse per time, er Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt Sandvika ikke omfattet av forurensningsforskriften kapittel 20. Vi vil likevel informere om at forskriftsteksten den 20. desember 2016 ble endret, slik at også bebyggelse etablert før 1. januar 2010 er omfattet av forskriften.

I vår tillatelse til virksomheten, punkt 5.2, er det oppgitt at støygrensene ikke gjelder for ny utbygging. Dette betyr at det bare er bebyggelse oppført etter at tillatelsen er gitt, dvs. 29.11.2012, som ikke er omfattet av støykravene.

Franzefoss må gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at grenseverdiene overholdes i fremtiden.

Avvik 2

Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt Sandvika har ikke tilstrekkelige rutiner for levering og deklarerer av farlig avfall

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-8

Internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 7

Funn:

- Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt Sandvika kan ikke dokumentere levering av farlig avfall etter 2015
- Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt mangler en rutine som sikrer at farlig avfall håndteres riktig på deres anlegg i Sandvika

Kommentarer:

Ifølge avfallsdeklarerer.no er avfall sist gang deklarerert på virksomheten (med org.nr. 973078550) i 2015.

Franzefoss Pukk AS opplyste under kontrollen at de har gitt Franzefoss Gjenvinning AS fullmakt til å deklare for dem i avfallsdeklarerer.no, og at farlig avfall i 2016 ble deklarerert under Franzefoss Gjenvinning AS sitt organisasjonsnummer. Det ble fremvist noen deklarasjonsskjemaer fra 2016 (deklarerert på Franzefoss Gjenvinning AS), men det kunne ikke fremlegges dokumentasjon på levering av avfall fra oljeutskiller eller sandfang.

Det farlige avfallet skal leveres til lovlig mottak minst 1 gang per år, og plikten inntre når den totale mengden overstiger 1 kg. Franzefoss Pukk AS må sørge for at det i fremtiden brukes korrekt organisasjonsnummer ved levering av farlig avfall, da dette er nødvendig for å kunne dokumentere levering av farlig avfall. Selv om Franzefoss Pukk AS har gitt avfallsmottaket fullmakt til elektronisk deklarerer, er det uansett produsenten som har deklareringsplikten og er ansvarlig for sitt eget farlige avfall.

Det kunne fremvises en sentral prosedyre (for konsernet) for håndtering av farlig avfall, men den er lite dekkende i forhold til håndtering av farlig avfall lokalt på fabrikken. Virksomheten må utarbeide en rutine som sikrer at de oppbevarer, leverer og deklarerer farlig avfall riktig på deres anlegg i Sandvika.

Avvik 3

Franzefoss Pukk AS avdeling asfalt Sandvika sin risikovurdering er noe mangelfull med hensyn til ytre miljø

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 6

Funn:

- Støv og støy er ikke inkludert i risikovurderingen
- Miljøkonsekvensen og sårbarhet til omkringliggende miljø er ikke beskrevet i risikovurderingen

Kommentarer:

Under tilsynet ble virksomhetens miljørisikovurdering gjennomgått. Virksomheten har rutiner for at miljørisikovurderingen gjennomgås minimum en gang per år.

Selv om det framgikk under tilsynet at virksomheten har gjort vurderinger av støv og støy, inngår disse ikke i den dokumenterte risikoanalysen. Tiltak for å redusere støvutslipp er beskrevet i virksomhetens handlingsplan. Virksomheten må sørge for at støv og støy også innlemmes i risikovurderingen.

Virksomheten bør vurdere om de deler av ytre miljø (vann, grunn og luft) rundt anlegget som faktisk kan bli berørt av en eventuell forurensning, også kan ta skade av forurensningen (sårbarhet). Konsekvensen av forurensning til sårbare resipienter som bekk, grunnvann eller kommunens avløpsanlegg kan være alvorlig uansett hvor lav sannsynligheten er for hendelsen, og virksomheten må vektlegge dette når det utarbeides miljørisikoanalyser.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Virksomheten har flere tanker som er omfattet av tankforskriften. Til deres info er det krav om oppsamlingsarrangement for tanker omfattet av tankforskriften fra 01.01.2019. Tanker med bitumen er unntatt fra dette kravet. Oppsamlingsarrangementet skal ha en kapasitet på 100 % av tanken, eller 110 % av den største tanken, dersom oppsamlingsarrangementet skal omfatte flere tanker.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarerer.no (M421/2015)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Substitusjonsplikten (M104)